# 液晶ディスプレイのリフレッシュレートを変更する方法



### ステップ 1

PC とモニターをケーブル (ここでは HDMI) で繋ぎます ※モニターと繋ぐ機器によって接続するポートは異なります





### ステップ 2


デスクトップ上で右クリックをして「ディスプレイ設定」を選択します



## ステップ3

ディスプレイの選択と表示を設定する(マルチモニターの場合)

# \*シングルモニターの場合はステップ4 へお進み下さい。





#### ステップ 4


アダプターのプロパティの表示をクリックします

複数のディスプレイ



# ステップ 5

モニターの設定をして画面のリフレッシュレートから選択し適用させ ることで作業完了となります



ご注意

※ご利用いただけるリフレッシュレートの上限は出力機器 により異なります。