


HP ProBook 450 G5 Notebook PC(8G・SSD・光学ドライブなし仕様)

インストールOS	Windows 10 Pro (64bit)	
CPU	インテル® Core™ i5-7200Uプロセッサ(3MBキャッシュ、2.5-3.1GHz)	
チップセット	プロセッサ内蔵	
メモリ	8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-2400	
表示機能	グラフィックアクセラレーター	インテル® HDグラフィックス 620(プロセッサ内蔵)
	ビデオメモリ	最大4171MB(メインメモリと共有)
	内蔵ディスプレイ	15.6インチワイドHD(1366×768)液晶ディスプレイ(最大1677万色)、LEDバックライト
	外部CRT表示	アナログRGB ミニD-sub15ピン:最大2048×1536、60Hzリフレッシュレート、最大1677万色 HDMI 最大4096×2160、24Hzリフレッシュレート、最大7チャンネルオーディオ、最大1677万色
SSD	250GB SSD	
CD/DVDドライブ	なし	
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク	
キーボード	日本語キーボード(テンキー機能付き)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(ジェスチャー対応)	
Webカメラ	720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)	
LAN	1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T	
無線LAN	インテル(R) Dual Band Wireless-AC 3168 802.11 a/b/g/n/ac(1x1)	
Bluetooth	Bluetooth 4.2	
インターフェイス	外部ディスプレイ	HDMIポート(1.4b)×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン×1
	LAN	RJ-45×1
	ヘッドフォンライン / アウト マイクイン / ラインイン	コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
	USB	USB 3.1 TypeCポート×1、USB 3.1ポート×2、USB 2.0ポート(powered port)×1
	その他	メディアカードリーダー×1(SD/SDHC/SDXC対応)
セキュリティチップ	TPM1.2準拠	
指紋センサー	パームレストに内蔵	
電源供給方式	HP 45WスマートACアダプター、リチウムイオンバッテリー(4セル、44Whr)	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(4セル、44Whr)	
バッテリー稼働時間	最大約7.3時間(購入時状態の場合)	
消費電力(通常時/最大時)	約12W/約45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	M区分 0.026(AAA)	
外形寸法(W×D×H)	376×263×209(最厚部、突起部含まず)	
質量	約2.02kg	
付属品	バッテリー(装着済)・スマートACアダプター・電源コード・レーザースクロールマウス(USB)	


※Windowsアップデートをしますと、ヘッドホン端子から音が出なくなる不具合が発生します。

サウンドドライバを復元すると解決しますので、次ページの手順に沿って実行して下さい


この商品は、Windowsアップデートを実施すると、
ヘッドホン端子から音が出ない不具合が発生します。
BluetoothやUSBからの音声出力は問題ありません。
サウンドドライバーを復元すると解決します。下記の手順通り実施してください。




① 「コントロールパネル」を開きます。



② 「コントロールパネル」の表示方法が「すべてのコントロールパネル項目」になっていることを確認し、「デバイスマネージャー」をクリックします。




③ 「デバイスマネージャー」が表示されます。
バージョンを戻したいデバイスドライバー「サウンド」内の「conexant ISST Audio」をダブルクリックします。



④ 「(ドライバー名)のプロパティ」が表示されます。
「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーを元に戻す」をクリックします。



⑤ 以前のバージョンに戻す理由を聞かれるので、適宜理由を選択し「はい」をクリックして下さい。



⑤ ④の画面に戻りますので「OK」をクリックし、PCを再起動させて下さい。